





Wasserrechtsantrag Wasserwerk Hausen a.d.M.

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung



Gliederung

- (1) Einführung Wasserwerk Hausen
- (2) Wasserrechtliche Situation
- (3) Hydrogeologische Situation
- (4) Landschaftsplanerische Untersuchungen
- (5) Aktueller Projektstand




Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand






Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand




Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand





Wasserwerk Hausen


Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand

bnNETZE GmbH Entwicklung der jährlichen Gesamtfördermenge WW Hausen a.d.M. seit 2008





Wasserrechtliche Situation

Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation


Landschaftsplanerische Untersuchungen


Aktueller Projektstand

- Derzeitige wasserrechtliche Bewilligung Hausen a.d.M.
 (Befristung bis zum 31.12.2020):
 - 60.000 m³ pro Tag
 - 20.000.000 m³ pro Jahr
- Derzeit vorgesehene Antragsmengen (Gesamtbedarf bnNETZE):
 - 100.000 m³ pro Tag (Deckung Spitzenbedarf)
 - 20.000.000 m³ pro Jahr
 - Förderung unter Berücksichtigung Teilfördermenge WW
 Ebnet
- Alle vorhandenen, betriebsbereiten Brunnen sollen beantragt werden, zusätzlich geplante Neubauten A1 und C2



Hydrogeologische Situation





Grundwasserströmung


Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand



246.49

-235,00 **---**

Einzugsgebiet & Absenkungsbereich

Wasserwerk Hausen


Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen


Aktueller Projektstand

Abgrenzung von Einzugsgebiet und Absenkungstrichter: unterirdisches Einzugsgebiet von Brunnenanlagen



Grundwasser aleiche

Der Absenkungstrichter ist der potentiell ökologische Wirkbereich einer Grundwasserentnahme → Veränderungen zum Ist-Zustand?



Wechselwirkung Oberflächengewässer


Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation


Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand



Von Förderung entkoppelte, gravitative Versickerung



Von Förderung potentiell beeinflusste Versickerung



Wechselwirkung Oberflächengewässer

Wasserwerk Hausen


Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand

- Pot. Wechselwirkungen auf pot. Wirkbereich der Grundwasserentnahme beschränkt
- Simulationsergebnis für derzeitigen Untersuchungsraum (vgl. Abbildung): überwiegend entkoppelte Verhältnisse (Niveau Grundwasser unterhalb von Gewässersohle)
- Ausstehend: Detailauswertungen weiterer
 Fließgewässer
- Wechselwirkungen
 grundsätzlich von geringerer
 Bedeutung, abschließende
 Bewertung in UVP



Modellgebiet

pot. Wirkbereich (zus. Absenkung > 0,1 m)

- Grundwasser < Gewässersohle
- Grundwasser > Gewässersohle



Landschaftsplanerische Untersuchungen

Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand

Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Schutzgüter: Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Tiere, Landschaftsbild und Erholungsraum, Mensch, Kulturelles Erbe und Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Angaben zum Eingriff sowie zu den vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft



Landschaftsplanerische Untersuchungen

Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand

Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung

Eingehendere Untersuchungen der Artengruppen

- Vögel
- Amphibien
- Fische /Makrozoobenthos
- Libellen
- Schnecken





Aktueller Projektstand

Wasserwerk Hausen

Wasserrechtliche Situation

Hydrogeologische Situation

Landschaftsplanerische Untersuchungen

Aktueller Projektstand

- ✓ Ermittlung Wasserbedarf und Formulierung Antragsmengen
- √ Hydrogeologische Auswertungen des Untersuchungsgebietes
 - √ Grundwasserströmungsverhältnisse
 - √ Grundwasser- und Flurstabstandsentwicklung
 - √ Bilanzierung Grundwasserdargebot
 - √ Definition des potentiellen Wirkraumes
 - (√) Auswertung möglicher Wechselwirkungen, z.B. Flächennutzung, Entnahmen Dritter, *Oberflächengewässer*, Altlastensituation
 - √ Ausarbeitung Grundwasserbeschaffenheit und -monitoring
- (√) Landschaftsökologische Bewertung des potentiellen Wirkraumes
 - → Ergebnisse zu den meisten Tierartengruppen liegen vor; Auswertungen und Berichte sind in Bearbeitung



Prognose Projektverlauf

1. Quartal 2020

Abgabe Prüfexemplar 2. Quartal 2020

Rückmeldung RP zum Ergänzungsbedarf sowie Überarbeitung Prüfexemplar 3. Quartal 2020

Einreichen finaler Antragsunterlagen 3. Quartal 2020

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der UVP 4. Quartal 2020

Erteilung Genehmigungsbescheid

